





Prezentacja wyników pomiaru, niepewność pomiarów pośrednich

Ewa Pawelec



Przedstawienie wyników pomiaru

- Jeżeli mamy zmierzony jakiś obiekt:



Wynik: $8,5 \text{ cm} < L < 9,5 \text{ cm}$ (z dokładnością do $0,5 \text{ cm}$)
zapisujemy jako $L = 9$ (konwencja – niepewność to $\pm 0,5$ ostatniej jednostki)

- W sytuacji gdyby obiekt zmierzyć z dokładnością milimetrową, byłoby to $L = 8,9 \text{ cm}$, z dokładnością do $0,5 \text{ mm}$ i oznaczaloby, że $8,85 \text{ cm} < L < 8,95 \text{ cm}$
- W wypadku braku innych oznaczeń ta konwencja stosowana jest w tablicach fizycznych (w niektórych niepewności są explicite podane)



Przedstawienie niepewności

- Jeżeli mamy wynik g i niepewność pomiarową $u(g)$ (u – ang. uncertainty) to zapisujemy to jako:
- Przy niepewności standardowej:
 - $g = 9,781 \text{ m/s}^2$, $u(g) = 0,076 \text{ m/s}^2$
 - $g = 9,781(76) \text{ m/s}^2$
 - $g = 9,781(0,076) \text{ m/s}^2$
- Przy niepewności rozszerzonej (współczynnik rozszerzenia $k \geq 2$):
 - $g = 9,78 \text{ m/s}^2$, $U(g) = 0,15 \text{ m/s}^2$
 - $g = (9,78 \pm 0,15) \text{ m/s}^2$
- Zasadą jest podawanie **dwóch cyfr znaczących niepewności**:
 - $m = 100,021 \text{ g}$, $u(m) = 3 \text{ mg}$ – przy zapisie niepewności podano **zbyt mało** cyfr,
 - $m = 100,02147(0,00352) \text{ g}$ – przy zapisie niepewności podano **zbyt dużo** cyfr.



Cyfry pewne, cyfry znaczące

- Cyfry znaczące liczą się od pierwszej niezerowej cyfry:

$$0,00100, \quad 2258300$$

- Cyfry pewne dadzą się określić dopiero wtedy, jeżeli podamy już niepewność:

$$\underline{2253} \pm 25$$

- Przy zapisie wielkości podajemy cyfry pewne + tyle niepewnych, ile jest cyfr znaczących błędu, tj jeżeli:

$$x = 1,55746 \text{ cm} \quad U(x) = 0,2545 \text{ cm}$$

$$x = (1,56 \pm 0,26) \text{ cm}$$

- Błędy zaokrąglamy zawsze w górę!
- Uwaga, cyfr znaczących nie należy mylić z cyframi po przecinku:
 $33254 \pm 156,2$ należy zapisać jako 33250 ± 160
- Jeżeli komuś taki zapis bardzo się nie podoba, to wykorzystać potęgę:

$$(33,25 \pm 0,16) \cdot 10^3$$

- Dla wielkości tablicowych przedostatnia cyfra jest pewna.



Oszacowania niepewności złożonych

- Jeżeli jakąś wielkość wyznaczamy z sumy (różnicy) dwóch innych:
 - $x_1 = 2,2 \pm 0,5$; $x_2 = 1,2 \pm 0,2$; czyli te wielkości zawierają się w przedziałach:
 $1,7 \leq x_1 \leq 2,7$; $1,0 \leq x_2 \leq 1,4$
 - interesująca nas wielkość to $r = x_1 + x_2$
 - największa możliwa wielkość to $r_{max} = x_{1 max} + x_{2 max} = 2,7 + 1,4 = 4,1$
 - najmniejsza możliwa wielkość to $r_{min} = x_{1 min} + x_{2 min} = 1,7 + 1,0 = 2,7$
 - wielkość niepewności będzie równa $u(r) = (r_{max} - r_{min}) / 2 = 0,7$
 - mamy więc $u(r) = u(x_1) + u(x_2)$
- Jeżeli do wielkości dodajemy stałą, to błąd stałej = 0, czyli niepewność nie zmienia się
- Jeżeli wielkość mnożymy przez stałą, to jest to równoznaczne wielokrotnemu dodaniu, czyli niepewność się mnoży przez stałą
- **To jest szacowanie zgrubne, tak zwany błąd maksymalny**



Niepewność iloczynu

- Zamiast sumy interesuje nas iloczyn:

$$S = x_1 \cdot x_2$$

- W takiej sytuacji, podobną metodą mamy:

$$S_{max} = x_{1\ max} \cdot x_{2\ max} = (x_1 + u(x_1)) \cdot (x_2 + u(x_2)) = x_1 \cdot x_2 \left(1 + \frac{u(x_1)}{x_1}\right) \cdot \left(1 + \frac{u(x_2)}{x_2}\right)$$

$$S_{min} = x_{1\ min} \cdot x_{2\ min} = (x_1 - u(x_1)) \cdot (x_2 - u(x_2)) = x_1 \cdot x_2 \left(1 - \frac{u(x_1)}{x_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{u(x_2)}{x_2}\right)$$

$$S_{max} = x_1 \cdot x_2 \left(1 + \frac{u(x_1)}{x_1}\right) \cdot \left(1 + \frac{u(x_2)}{x_2}\right) = x_1 \cdot x_2 \left(1 + \frac{u(x_1)}{x_1} + \frac{u(x_2)}{x_2} + \frac{u(x_1)}{x_1} \frac{u(x_2)}{x_2}\right)$$

Niepewności są małe w stosunku do wielkości błędu, więc taki iloczyn można spokojnie zaniedbać



Niepewność iloczynu cd

- Analogicznie, identycznie zaniehbując wyższy rząd:

$$S_{min} = x_1 \cdot x_2 \left(1 - \frac{u(x_1)}{x_1} - \frac{u(x_2)}{x_2} \right)$$

- Niepewność S wychodzi więc:

$$u(S) = \frac{1}{2} (S_{max} - S_{min}) = \frac{1}{2} \left[x_1 \cdot x_2 \left(1 + \frac{u(x_1)}{x_1} + \frac{u(x_2)}{x_2} \right) - x_1 \cdot x_2 \left(1 - \frac{u(x_1)}{x_1} - \frac{u(x_2)}{x_2} \right) \right]$$

$$u(S) = x_1 \cdot x_2 \left(\frac{u(x_1)}{x_1} + \frac{u(x_2)}{x_2} \right) = u(x_1) \cdot x_2 + u(x_2) \cdot x_1$$

- Dla sytuacji funkcji dowolnej obliczana jest różniczka zupełna, czyli:

$$u(y) = \left| \frac{\partial y}{\partial x_1} \right| \cdot |u(x_1)| + \left| \frac{\partial y}{\partial x_2} \right| \cdot |u(x_2)| + \dots + \left| \frac{\partial y}{\partial x_N} \right| \cdot |u(x_N)|$$




Skąd się bierze różniczka?

- Zasadniczo do wyprowadzenia różniczki zupełnej wystarczą informacje o niepewności sumy dwóch wielkości, iloczynu przez stałą oraz dodawania stałej, ponieważ:

$$g(x) \approx g(x_0) + g'(x_0) \cdot x$$

$$g'(x) \equiv \frac{\partial g}{\partial x}$$



- Tak więc, zamiast skomplikowanej funkcji, mamy mnożenie przez stałą oraz dodanie stałej, a dla więcej niż jednej zmiennej – dodanie do siebie niepewności dwóch wielkości



- Z pomiarów napięcia U i natężenia I wyliczmy niepewność R :

$$u(R) = \left| \frac{\partial R}{\partial I} \right| \cdot |u(I)| + \left| \frac{\partial R}{\partial U} \right| \cdot |u(U)|$$

- Ponieważ:

$$R = \frac{U}{I}$$

- to poszczególne pochodne będą równe:

$$\frac{\partial R}{\partial U} = \frac{1}{I} \qquad \frac{\partial R}{\partial I} = \frac{-U}{I^2}$$

- niepewność dana więc będzie wzorem:

$$u(R) = \frac{1}{I} \cdot u(U) + \frac{U}{I^2} \cdot u(I)$$

