




Rozkład normalny – zasady przenoszenia błędów

Ewa Pawelec



Niepewność dla rozkładu norm.

- Zamiast dodawania całych zakresów uwzględniamy prawdopodobieństwo trafienia dwóch wartości:

$$P(x_1, x_2) = P(x_1) \cdot P(x_2) \quad (\text{jeżeli } x_1 \text{ i } x_2 \text{ niezależne})$$

- Z tego wyliczamy prawdopodobieństwo trafienia danej wielkości $g(x_1, x_2)$
- Można sprawdzić, że dla $g(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ dostaniemy, że szerokość rozkładu dla zmiennej g wynosi:

$$\sigma_g^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$$

- Jeżeli dodamy do zmiennej jakąś stałą, to rozkład tylko się przesuwają, czyli

$$\sigma_{x+A}^2 = \sigma_x^2$$

- Jeżeli wymnożymy zmienną przez liczbę to rozkład się poszerza:

$$\sigma_{x \cdot B}^2 = B^2 \sigma_x^2$$

Ostatecznie – wzór na niepewność

- Tak więc poprawny wzór na niepewność pomiaru pośredniego (zgodny z ISO):

$$u(g)^2 = \left(\frac{\partial g}{\partial x_1}\right)^2 \cdot (u(x_1))^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial x_2}\right)^2 \cdot (u(x_2))^2 + \dots + \left(\frac{\partial g}{\partial x_N}\right)^2 \cdot (u(x_N))^2$$

- Czyli:

$$u(g) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial g}{\partial x_i}\right)^2 \cdot (u(x_i))^2}$$

- Co zrobić jednak z błędem miernika? Wg ISO zakładamy rozkład normalny z szerokością:


$$u(g) = \frac{\Delta g}{\sqrt{3}}$$

gdzie Δg jest niepewnością miernika.



Niepewność rozszerzona

- Z niepewności rozszerzonej korzystamy żeby błąd oszacować lepiej, tj żeby podać przedział, w którym mieści się więcej pomiarów:



Stąd niepewność rozszerzona to przynajmniej 2σ , aby przekryć większość rozkładu (99,7 % otrzymamy przy 3σ)


Błąd gruby – odrzucanie pomiarów

- Kryterium Chauveneta, czyli kiedy wolno odrzucić jakiś pomiar?
 - Najpierw należy obliczyć średnią oraz odchylenie standardowe, uwzględniając wszystkie pomiary, czyli odtworzyć rozkład normalny dla tej zmiennej.
 - Sprawdzić jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia wielkości tak odległej od średniej (wziąć tablice, albo wyliczyć samodzielnie ze wzoru na krzywą Gaussa).
 - Przemnożyć liczbę pomiarów przez prawdopodobieństwo wystąpienia „podejrzanego” pomiaru. Jeżeli wynik jest mniejszy od 0,5 to można uznać, że wystąpił błąd gruby i dany wynik można odrzucić (oczywiście, wtedy należy obliczenia średniej i odchylenia standardowego powtórzyć).
- Przykład:
 - W eksperymencie zmierzono wielkość x , otrzymując 9, 10, 10, 10, 11, oraz 50. Średnia wynosi 17, odchylenie standardowe 16. 50 jest różne od 17 o 33, czyli o trochę ponad dwa odchylenia standardowe. Prawdopodobieństwo takiego wyniku to 0,05. Przy sześciu pomiarach, iloczyn będzie równy $0,05 \cdot 6 = 0,3 < 0,5$ – wynik odrzucić



Zgodność wyników pomiarów

- Dwa różne pomiary tej samej wartości, x_1 o niepewności $u(x_1)$ oraz x_2 o niepewności $u(x_2)$ są zgodne wtedy, jeżeli istnieje niezerowa część wspólna przedziałów $(x_1 - u(x_1); x_1 + u(x_1))$ oraz $(x_2 - u(x_2); x_2 + u(x_2))$
- Zgodność pomiarów nie jest przechodnia! Jeżeli jeden pomiar jest zgodny z drugim, a drugi z trzecim, to nie znaczy że pierwszy i trzeci są zgodne!



- Zgodność pomiarów należy rozważać przyjmując niepewność rozszerzoną, ponieważ dopiero wtedy rzeczywiście można ocenić, czy nie ma możliwości by oba pomiary były jednocześnie poprawne.
- Przy porównywaniu wyników pomiaru z wartością tablicową trzeba uwzględnić dokładność wartości tablicowej!



- Jeżeli mamy wyniki z dwóch eksperymentów:

$$x_1 = \bar{x}_1 \pm u(\bar{x}_1)$$

$$x_2 = \bar{x}_2 \pm u(\bar{x}_2)$$

jak należy te eksperymenty połączyć, jeżeli nie znamy dokładnie wyników, a tylko ich średnie i odchylenia standardowe?

- Przypomnienie: średnia ważona za pomocą częstości wyników:

$$\bar{x} = \sum_{k=1}^M x_k \cdot F_k$$

- Częstość wyników jest odpowiednikiem prawdopodobieństwa, więc rozkład prawdopodobieństwa powinien również nadawać się do policzenia średniej ważonej



Średnia ważona – c.d.

- Ogólnie średnia ważona dana jest wzorem:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^N x_k \cdot w_k}{\sum_{k=1}^N w_k} \quad \text{gdzie } w_k \text{ to wagi } x_k$$

- Jeżeli wielkości x_1, x_2, \dots, x_N są dane rozkładami normalnymi o tej samej wartości prawdziwej μ , oraz o różniących się szerokościach $\sigma_1, \dots, \sigma_N$ to można policzyć jaki jest najlepszy estymator średniej tych pomiarów – jest nim średnia ważona z wagami równymi odwrotności kwadratów odchyłeń standardowych:

$$w_k = \frac{1}{\sigma_k^2}$$



Średnia ważona – niepewność

- Większym problemem jest obliczenie wariancji dla średniej ważonej – mogą być dwa wzory:
 - ♦ szacowanie oddolne (tak jakby średnia była dokładnie wartością prawdziwą)

$$\sigma_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{\sum_{k=1}^N \frac{1}{\sigma_k^2}}$$

- ♦ szacowanie odgórne:

$$\sigma_{\bar{x}'}^2 = \frac{\sigma_{\bar{x}}^2}{N-1} \sum_{k=1}^N \left(\frac{x_k - \bar{x}}{\sigma_k} \right)^2$$

- Obliczając błąd średniej nie mamy wartości prawdziwej, tylko jej estymację (czyli średnią). Trzeba uwzględnić fakt, że nie jest to dokładnie to samo (w wariancji zwykłej średniej uwzględnia się to dzieląc przez $N - 1$, zamiast przez N)